Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 13





Identification

Numéro séquentiel	13
Nom	—
No de lot	6156374
Matricule	9865-03-9644-000-0000
Adresse	104 rue DEVOST
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1939 – 1939
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	À deux versants droits
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, bardeau

Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Escalier, Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment conserve son volume traditionnel, sa toiture à pignon et son revêtement de bardeaux de cèdre en bon état, sans signe de détérioration structurelle grave. Toutefois, le remplacement systématique des ouvertures par des fenêtres et portes modernes en PVC blanc, l'agrandissement horizontale en façade arrière ainsi que l'ajout de galeries contemporaines avec treillis, altèrent le caractère patrimonial de façon partiellement récupérable.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 15





Identification

Numéro séquentiel	15
Nom	—
No de lot	6156305
Matricule	9765-91-3483-000-0000
Adresse	104 rue MORIN
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1933 – 1933
Type(s) architectural(aux)	La maison à étages avec toit à quatre versants
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	En pavillon
Plan au sol	Carré
Parement	Bois, planche horizontale
Couverture	Tôle

Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Cheminée, Escalier, Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment présente une structure saine, une toiture en tôle en bon état et une volumétrie d'origine préservée (maison cubique à toit en pavillon), mais le revêtement extérieur en clin (possiblement d'origine en bois ou remplacé) et surtout les fenêtres modernes en PVC à guillotine altèrent le caractère patrimonial; ces modifications aux ouvertures sont importantes mais partiellement récupérables par la restauration de fenêtres à battants ou à carreaux d'époque.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 24





Identification

Numéro séquentiel	24
Nom	—
No de lot	6156358
Matricule	9765-92-4654-000-0000
Adresse	109 rue ST-REGIS
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1928 – 1928
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	À deux versants droits

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Cheminée
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons de compagnie

Le jumelé (et le jumelé voisin) sont identifiables sur une photo de 1929 par la volumétrie de la toiture. Associé à la Compagnie St. Regis.

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	**Oui**
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est bien entretenu et structurellement sain, mais les fenêtres à guillotine originales ont été remplacées par des modèles modernes en PVC blanc et le revêtement a été modifié; ces changements altèrent le caractère patrimonial d'origine, quoique la volumétrie, la toiture à deux versants, les tambours d'entrée en saillie et l'implantation demeurent intacts, rendant les modifications partiellement récupérables.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 28





Identification

Numéro séquentiel	28
Nom	—
No de lot	6156392
Matricule	9865-23-7243-000-0000
Adresse	122 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	À deux versants droits
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau

Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Escalier, Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

La bâtiment à possiblement été déplacé (non visible sur les photos aériennes historiques). Il s'agit peut être de l'ancien centre sportif dédié aux employés de la Compagnie St. Regis.

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble présente un revêtement de vinyle ou d'aluminium couvrant entièrement les façades, altérant significativement son caractère patrimonial, mais cette modification demeure partiellement réversible. La rallonge basse à l'avant, avec sa toiture à faible pente et sa bande de fenestration, constitue un agrandissement horizontal (annexe frontale) greffé au volume principal rectangulaire. La toiture à deux versants droits demeure cohérente avec ce type de maison vernaculaire québécoise et ne montre pas de transformation de forme. Le bâtiment est bien entretenu et ne montre aucun signe de détérioration structurale grave entre 1999 et l'image récente.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 29





Identification

Numéro séquentiel	29
Nom	—
No de lot	6156385
Matricule	9865-23-2015-000-0000
Adresse	126 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	La maison à toit à deux versants droits
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2.5
Forme du toit	À deux versants droits
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Composite
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	—
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Malgré un agrandissement en façade arrière, l'immeuble conserve sa volumétrie d'origine, son revêtement à clins et l'organisation de ses ouvertures; les modifications visibles entre 1999 et aujourd'hui se limitent essentiellement à un rafraîchissement de peinture (encadrements et pignon bleus) et au maintien général en bon état, sans revêtement synthétique ni ajout incompatible.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 30





Identification

Numéro séquentiel	30
Nom	—
No de lot	6156380
Matricule	9865-12-6258-000-0000
Adresse	134 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1928 – 1928
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2.5
Forme du toit	À deux versants droits

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Balcon
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment présente une usure normale (peinture écaillée, entretien différé, végétation envahissante) mais conserve intacts ses éléments patrimoniaux d'origine : revêtement de planches à clins en bois, fenêtres à carreaux multiples, balcon avec garde-corps à balustres et toiture à pignon. Les modifications observées (peinture, réfection partielle du garde-corps du balcon) sont mineures et réversibles, le caractère patrimonial demeurant largement préservé entre 1999 et aujourd'hui.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 31





Identification

Numéro séquentiel	31
Nom	—
No de lot	6156371
Matricule	9865-12-3855-000-0000
Adresse	136 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	À deux versants droits
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Matériau contemporain
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton

Lucarne	—
Saillies	Escalier, Terrasse
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	Non
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est bien entretenu et conserve son caractère patrimonial d'origine, notamment sa véranda vitrée à petits carreaux, son revêtement en clin horizontal et sa volumétrie à deux étages avec toit à deux versants. Les seules modifications visibles (changement de couleur de peinture entre 1999 et aujourd'hui) sont mineures et entièrement réversibles.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 34





Identification

Numéro séquentiel	34
Nom	—
No de lot	6156320
Matricule	9865-02-9308-000-0000
Adresse	142 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1925 – 1925
Type(s) architectural(aux)	La maison à mansarde
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	Mansardé

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	Rampante
Saillies	Baie en saillie, Cheminée
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons de compagnie

Maison du gérant de la Compagnie St. Regis

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	**Oui**
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est bien entretenu et conserve son volume mansardé, ses lucarnes, son solarium vitré et sa cheminée en brique d'origine; les modifications visibles (changement de couleur de la toiture, entretien des fenêtres à carreaux) sont mineures et réversibles, préservant intégralement le caractère patrimonial du bâtiment.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 39





Identification

Numéro séquentiel	39
Nom	—
No de lot	6156293
Matricule	9764-99-2197-000-0000
Adresse	168 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	La maison à étages avec toit à quatre versants
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1
Forme du toit	En pavillon
Plan au sol	Carré
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton

Lucarne	À pignon
Saillies	—
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

La comparaison entre la photo de 1999 et les photos récentes montre une rénovation complète : remplacement intégral du revêtement d'origine par du déclin de vinyle (mur avant en clin horizontal foncé et côté en vinyle), substitution de toutes les fenêtres par des modèles modernes en PVC à faux carrelage et remplacement de la porte d'entrée. Ces modifications ont uniformisé et banalisé le caractère patrimonial du volume, mais la forme générale (toiture, lucarne, gabarit) demeure intacte, rendant les altérations partiellement récupérables.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 40





Identification

Numéro séquentiel	40
Nom	—
No de lot	6156292
Matricule	9764-99-1181-000-0000
Adresse	170 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1930 – 1930
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	Irrégulier
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Pierre
Couverture	Tôle
Structure	Bois
Fondation	Pierre

Lucarne	Lucarne-pignon
Saillies	Escalier, Galerie, Portique
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

La maison conserve son volume mansardé, ses murs de pierre des champs, ses lucarnes à fronton cintré et sa galerie couverte, tous en bon état structurel; toutefois, la couverture de tôle a remplacé les bardeaux d'origine et les ouvertures ont été substituées par des fenêtres et une porte en PVC/matériaux modernes, altérations importantes mais récupérables par des travaux de restauration compatibles.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 44





Identification

Numéro séquentiel	44
Nom	—
No de lot	6156265
Matricule	9764-78-6525-000-0000
Adresse	184 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1932 – 1932
Type(s) architectural(aux)	La maison à toit à demi-croupe
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1,5
Forme du toit	À demi-croupes
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton

Lucarne	—
Saillies	Escalier, Galerie, Portique
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est bien entretenu et présente une bonne intégrité architecturale : sa volumétrie d'origine (toit mansardé, lucarne, galerie couverte) est préservée, et les fenêtres à carreaux ainsi que le revêtement de planches à clin conservent le caractère traditionnel. Les seules modifications visibles (peinture, contour de galerie en treillis) sont mineures et facilement réversibles.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 45





Identification

Numéro séquentiel	45
Nom	—
No de lot	6156250
Matricule	9764-78-1213-000-0000
Adresse	186 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	La maison à étages avec toit à quatre versants
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	En pavillon

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, bardeau
Couverture	Tôle
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Escalier, Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment est en bon état structurel, mais les photos récentes montrent le remplacement de la toiture originale par une toiture métallique, l'installation d'un revêtement de bardeaux uniforme couvrant la façade et le remplacement systématique de toutes les fenêtres et portes par des modèles modernes en PVC blanc, faisant disparaître les encadrements bleus et l'authenticité des ouvertures d'origine visibles sur la photo de 1999. Ces modifications sont importantes mais partiellement récupérables avec des travaux significatifs.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 46





Identification

Numéro séquentiel	46
Nom	—
No de lot	6156261
Matricule	9764-77-5021-000-0000
Adresse	190 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1922 – 1922
Type(s) architectural(aux)	La maison à mansarde
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	Brisé

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, planche horizontale
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	Rampante
Saillies	Escalier, Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : ok; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est en bon état général, bien entretenu, sans signe de détérioration grave ni d'abandon. La toiture mansardée (à comble brisé) avec lucarnes est cohérente avec le style d'origine et paraît intacte, ce qui est confirmé par la comparaison avec la photo de 1999. Les altérations principales concernent le revêtement mural (bardage horizontal et parement de la partie inférieure), qui demeurent partiellement récupérables, ainsi que le remplacement probable des ouvertures. Aucun agrandissement vertical n'est visible et l'ajout latéral gauche, bien que possible, demeure difficile à confirmer.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 47





Identification

Numéro séquentiel	47
Nom	—
No de lot	6156240
Matricule	9764-65-6836-000-0000
Adresse	202 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1913 – 1913
Type(s) architectural(aux)	La maison à mansarde
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	Brisé
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, planche horizontale
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton

Lucarne	À fronton
Saillies	Escalier, Porche
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Visible sur plusieurs photos.

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble, une maison à toit mansardé (style Second Empire), est en bon état structurel et bien entretenu, mais présente des altérations comme le revêtement moderne (planches horizontales possiblement de bois ou fibrociment), l'ajout d'une véranda/rallonge à fenêtres modernes en façade et le remplacement des ouvertures par des modèles contemporains; ces modifications sont importantes mais partiellement récupérables avec des travaux de restauration appropriés.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 50





Identification

Numéro séquentiel	50
Nom	—
No de lot	6156184
Matricule	9764-41-7057-000-0000
Adresse	226 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1920 – 1920
Type(s) architectural(aux)	La maison à mansarde
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	Brisé

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, bardeau
Couverture	Bois
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	À pignon
Saillies	Cheminée, Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble présente une maison traditionnelle québécoise à toit mansardé avec bardeaux de cèdre, lucarnes et chambranles rouges d'origine, dont l'authenticité est bien préservée. Les seuls changements visibles concernent le vieillissement naturel du revêtement de bardeaux et la perte de la peinture jaune, altérations superficielles et entièrement réversibles.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 52





Identification

Numéro séquentiel	52
Nom	—
No de lot	6156185
Matricule	9764-41-7117-000-0000
Adresse	228 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1876 – 1876
Type(s) architectural(aux)	La maison à toit à deux versants droits
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	À deux versants droits

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	—
Lucarne	—
Saillies	Marquise
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

A déjà eu un toit plat (photo du macroinventaire) et un revêtement en bardeaux de bois.

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est bien entretenu et structurellement sain, mais le revêtement d'origine a été remplacé par un déclin de bois/fibrociment et du vinyle, et toutes les ouvertures ont été remplacées par des fenêtres modernes en PVC; la fenêtre octogonale d'origine et l'ornement de pignon (présent en 1999) ont disparu, ce qui altère le caractère patrimonial de façon récupérable.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 54





Identification

Numéro séquentiel	54
Nom	—
No de lot	6156157
Matricule	9763-26-7384-000-0000
Adresse	254 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1930 – 1930
Type(s) architectural(aux)	La maison à mansarde
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	À demi-croupes

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	À croupe
Saillies	—
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment, une maison à toit mansardé (style Second Empire), conserve son volume et sa forme de toiture d'origine, mais présente un revêtement de fibrociment ou de planches modernes ainsi que des fenêtres et une porte en PVC contemporains remplaçant les ouvertures d'origine; ces modifications ont altéré le caractère patrimonial sans être totalement irréversibles, car la volumétrie et la structure demeurent intactes.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 826





Identification

Numéro séquentiel	826
Nom	Presbytère de Godbout (paroisse Sainte-Anne)
No de lot	6156242
Matricule	9764-65-6776-000-0000
Adresse	200 rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1927 – 1927
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	En pavillon

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, planche horizontale
Couverture	Tôle
Structure	Bois
Fondation	Indéterminé
Lucarne	À fronton
Saillies	Cheminée, Escalier
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Services et institutions; Presbytères et bâtiments associés > Presbytères

Le presbytère est construit avec une généreuse fenestration, une large véranda, un toit à deux croupes en tôle à baguette avec des lucarnes et surmonté d'une croix en tôle forgée.

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	**Oui**
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment présente une usure marquée (peinture écaillée, toiture métallique rouillée, revêtement défraîchi) mais conserve son volume d'origine, sa toiture à croupe, sa lucarne cintrée, sa véranda-solarium et ses ouvertures traditionnelles en bois; les altérations visibles (quelques fenêtres modernes, panneau condamné) sont mineures et réversibles.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 828



Identification

Numéro séquentiel	828
Nom	Monument Napoléon-Alexandre-Comeau
No de lot	6156218
Matricule	9764-62-0288-000-0000
Adresse	— rue PASCAL-COMEAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1926 – 1926
Type(s) architectural(aux)	—

Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	—
Forme du toit	—
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	—
Couverture	—
Structure	—
Fondation	—
Lucarne	—
Saillies	—
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Il s'agit d'une plaque de bronze incrustée dans une pierre sur laquelle nous pouvons voir quatre bas-reliefs qui représentent des scènes marquantes de la vie de Napoléon-Alexandre Comeau : la capture de 57 saumons le 9 juillet 1874, le double coup du tireur dans une envolée de canards, la visite de l'accoucheur précédée de la cigogne et, enfin, la traversée sur les glaces du Saint-Laurent en 1886.

Le monument a été érigé en 1926."

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	**Oui**
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	**Oui**
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le monument commémoratif en granit avec sa plaque de bronze est en excellent état de conservation, sans dégradation structurelle notable; seule une patine verte naturelle (oxydation) apparaît sur le bronze, phénomène normal et non altérant pour le caractère patrimonial. L'ensemble et son aménagement paysager (sentier de gravier, panneau interprétatif) sont bien entretenus.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 3





Identification

Numéro séquentiel	3
Nom	—
No de lot	6156324
Matricule	9765-42-2245-000-0000
Adresse	101 rue BOUDREAU
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	—

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	À demi-croupes

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, planche horizontale
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	—
Lucarne	—
Saillies	Cheminée
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	—
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

Aucune justification détaillée enregistrée.

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est en cours de rénovation par les propriétaires. Le volume est intact, mais il n'est pas possible de prévoir les résultats finaux.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 4





Identification

Numéro séquentiel	4
Nom	—
No de lot	6156370
Matricule	9865-12-3185-000-0000
Adresse	101 rue DEVOST
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1910 – 1910
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	Brisé
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, planche horizontale
Couverture	Asphalte, bardeau

Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Galerie
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout


Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment est bien entretenu dans les deux photos, sans signe de détérioration structurelle. La façade est entièrement recouverte de déclin de vinyle et toutes les ouvertures ont été remplacées par des fenêtres et une porte modernes, ce qui a altéré le caractère patrimonial de manière importante mais partiellement récupérable. La toiture mansardée (à comble brisé) demeure cohérente avec le volume d'origine et aucun agrandissement horizontal ou vertical n'est apparent entre les deux clichés; les changements se limitent au revêtement, aux couleurs et à la galerie.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 5





Identification

Numéro séquentiel	5
Nom	—
No de lot	6156303
Matricule	9765-81-7986-000-0000
Adresse	101 rue MORIN
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	À demi-croupes
Plan au sol	En « L »
Parement	Plastique, parement horizontal
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois

Fondation	Béton
Lucarne	À fenêtre pendante
Saillies	Balcon, Cheminée, Porche
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble est bien entretenu et présente une structure saine (toiture mansardée en bardeaux, fondations et murs intacts), sans aucun signe d'abandon ou de détérioration structurelle. Le caractère patrimonial est globalement préservé : volumétrie d'origine, lucarne, galerie et parement en bardeaux d'apparence conservés, les modifications visibles (fenêtres modernes, cheminée métallique, terrasse contemporaine) demeurant réversibles ou peu dominantes.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 12





Identification

Numéro séquentiel	12
Nom	—
No de lot	6156248
Matricule	9764-67-7438-000-0000
Adresse	103 rue ELZEARD-MORIN
Municipalité	Godbout

Construction

Période de construction	1924 – 1924
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Noyau villageois de Godbout

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	1.5
Forme du toit	À deux versants droits

Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Matériau contemporain
Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Béton
Lucarne	—
Saillies	Cheminée
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Fonction résidentielle; Maisons rurales et urbaines

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	**Oui**
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Noyau villageois de Godbout

Modifications altérant le caractère patrimonial

L'immeuble présente une usure superficielle (peinture très écaillée sur le revêtement de bois, solin bleu partiel), mais la structure demeure intègre avec sa toiture à pignon, sa lucarne d'origine, sa cheminée et son revêtement de planches à clin d'origine. Les fenêtres modernes et la peinture dégradée constituent des modifications mineures et réversibles n'ayant pas détruit le caractère patrimonial.

Environnement et contexte