Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 212



Identification

Numéro séquentiel	212
Nom	—
No de lot	5148348
Matricule	—
Adresse	4 rue GIRARD
Municipalité	Chute-aux-Outardes

Construction

Période de construction	1935 – 1935
Type(s) architectural(aux)	La maison à étages avec toit à quatre versants
Secteur / Ensemble	—

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	En pavillon
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Bois, bardeau

Couverture	Asphalte, bardeau
Structure	Bois
Fondation	Indéterminé
Lucarne	—
Saillies	Cheminée, Escalier, Galerie, Portique
Contiguïté	Détaché
Implantation	Parallèle

Description

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	—
C04 — Authenticité	—
C05 — Intégrité	—
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	—
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	**Oui**
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	—
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

Aucune justification détaillée enregistrée.

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment présente un revêtement de bardeaux de cèdre d'origine très altéré par le temps (peinture rouge écaillée, usure) mais toujours en place, et sa volumétrie ainsi que sa toiture en pavillon sont intactes; les altérations visibles (véranda ajoutée en façade, quelques fenêtres modernisées) sont partielles et réversibles, sans détérioration structurelle grave.

Environnement et contexte

Fiche d'inventaire patrimonial

Immeuble n° 819





Identification

Numéro séquentiel	819
Nom	Centrale Outardes1
No de lot	5148452
Matricule	3943-89-8681-000-0000
Adresse	1 rue DU POUVOIR
Municipalité	Chute-aux-Outardes

Construction

Période de construction	1925 – 1931
Type(s) architectural(aux)	—
Secteur / Ensemble	Ancien village du Pouvoir

Caractéristiques architecturales

Nombre d'étages	2
Forme du toit	Plat
Plan au sol	Rectangulaire
Parement	Pierre
Couverture	Composite, multicouche
Structure	Maçonnerie en pierres
Fondation	Indéterminé
Lucarne	—
Saillies	—
Contiguïté	Détaché

Implantation	Parallèle

Description

Fonction historique : Production et extraction de richesses naturelles; Installations électriques > Barrages hydroélectriques et installations connexes

Centrale Outardes.

Analyse patrimoniale

Tableau des critères (C01–C19)

Critère patrimonial	Retenu
C01 — Ancienneté	—
C02 — Rareté	—
C03 — Exemplarité	**Oui**
C04 — Authenticité	**Oui**
C05 — Intégrité	**Oui**
C06 — Appartenance à un secteur/ensemble	**Oui**
C07 — Représentativité typologique	—
C08 — Qualité architecturale	—
C09 — Qualité artistique	—
C10 — Valeur historique	—
C11 — Valeur sociale	—
C12 — Valeur symbolique	—
C13 — Valeur économique	—
C14 — Valeur environnementale	—
C15 — Valeur d'usage	—
C16 — Valeur documentaire	—
C17 — Valeur affective	**Oui**
C18 — Valeur scientifique	—
C19 — Valeur éducative	—

Justifications

C05 — Intégrité

La centrale Outardes-1 possède une valeur de rareté architecturale majeure, puisqu'elle apparaît comme le seul bâtiment régional clairement associé au style Art déco. Caractéristique de l'entre-deux-guerres, ce langage architectural se distingue par des volumes géométriques, des lignes sobres, une composition ordonnée, une certaine verticalité et une esthétique associée à la modernité industrielle. Appliqué à une centrale hydroélectrique, ce style prend une signification particulière : il ne sert pas seulement à embellir un ouvrage utilitaire, mais à exprimer la puissance technique et le progrès associés à l'électrification et au développement industriel de la Côte-Nord. Mise en service en 1937, Outardes-1 témoigne ainsi d'une période fondatrice où l'architecture industrielle participait pleinement à la construction du paysage moderne de la Manicouagan. Par son caractère unique, sa fonction historique et son expression architecturale distinctive, la centrale dépasse la simple valeur technique et constitue un témoin patrimonial exceptionnel dans la région

C06 — Appartenance à un secteur/ensemble

Ancien village du Pouvoir

Modifications altérant le caractère patrimonial

Le bâtiment industriel en béton présente une structure intègre malgré son abandon manifeste (graffitis, végétation envahissante, fenêtres partiellement endommagées), sans signe de détérioration structurelle grave ni effondrement. Les caractéristiques patrimoniales d'origine sont préservées, notamment les grandes ouvertures cintrées en arc, la volumétrie monumentale et les arches de la prise d'eau. Les altérations visibles (graffitis, dégradation de surface) sont superficielles et réversibles. La toiture plate est cohérente avec l'architecture de ce type de centrale hydroélectrique du début du XXe siècle, et aucun agrandissement horizontal ou vertical n'est perceptible.

Environnement et contexte